

不適合情報

2021年1月4日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)北東階段室扉上部の壁面に雨水の浸入および床面に水溜まり(約4リットル)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2020/12/23	
2	5号機	屋外に設置されている非常用ディーゼル発電機(A)燃料ドレンタンクミストベント管フランジ部の交換時、配管内部に腐食を確認した。溶接補修をする際の配管肉厚管理値を満足できないことから、次回の非常用ディーゼル発電機(A)点検時に配管交換を実施。なお、非常用ディーゼル発電機の運転に影響なし。	2020/12/15	
3	6号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナー(E)差圧計点検時、均圧弁を全閉できないことを確認した。当該弁を交換。	2020/12/21	
4	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)復水ろ過装置逆洗用空気貯槽室の壁面に地下水の浸入および床面に水溜まり(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2020/12/23	
5	7号機	高感度オフガスモニタ点検時、演算器電源スイッチの投入ができないことを確認した。当該スイッチを交換。なお、原子炉停止中は当該モニタの機能要求はなく影響なし。	2020/12/21	
6	その他	固体廃棄物貯蔵庫において、トラックから運搬用パレットへのドラム缶積み替え時に天井クレーンが誤動作で停止せず、吊り上げていたドラム缶が積み替え済みのドラム缶に接触したことを確認した。当該クレーンを点検・修理。なお、ドラム缶に損傷がないことを確認済み。	2020/12/23	