

## 不適合情報

2021年1月15日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G グレード 0件

2. G グレード 0件

3. G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系ストレーナの水抜き時、計器元弁(高圧側)のシートパス、およびドレン弁(高圧側)の固着を確認した。当該弁を交換。	2021/01/07	
2	4号機	原子炉建屋送排風機起動のため排気隔離弁を全開操作したところ、排気隔離弁(A)に動作不良および異常を示す警報の発生を確認した。当該弁を交換。なお、全開操作は可能なため、隔離機能に影響なし。	2021/01/10	