

不適合情報

2021年1月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	循環水ポンプ建屋(非管理区域)海側上部壁面の伸縮継手カバーが剥がれていることを確認した。当該カバーを点検・修理。	2021/01/13	
2	2号機	原子炉建屋換気空調設備排気処理装置(A)のフィルタ点検時、フィルタに破損(24枚中4枚)を確認した。当該フィルタを交換。	2021/01/13	
3	5号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)西側通路の壁面上部から雨水の浸入を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/01/12	
4	6号機	原子炉建屋低電導度廃液系排水槽(B)のポンプ(D)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/01/10	
5	7号機	自動火災報知設備防災盤に、タービン建屋2階(管理区域)主油タンクメンテナンス室の煙感知器に、異常を示す警報の発生を確認した。火報の発報はなかったが、念のため感知器の監視エリアに発煙がないことを確認。当該感知器を交換。	2021/01/14	