

## 不適合情報

2021年2月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	湿分分離加熱器(A)第2加熱器加熱蒸気元弁の作動試験時、弁開閉位置検出スイッチに動作不良を確認した。点検の結果、スイッチシャフトの軸受劣化によるギアの噛み合わせ不良を確認した。当該スイッチを交換。	2021/02/04	
2	7号機	原子炉冷却系系統施設の一号使用前事業者検査(施設)において、成績書要目表番号の記載漏れおよび誤記を確認した。検査の有効性について評価を実施。	2021/02/05	