

## 不適合情報

2021年3月2日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋にある床排水口(非管理区域:1箇所、管理区域:3箇所)に管理番号の誤記および表記漏れを確認した。当該床排水口番号を修正および追記。	2021/02/24	
2	2号機	荒浜側焼却設備運転員操作卓の画面に異常を示す警報が発生し、換気空調設備計算機(B系)の警報が復帰しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、A系は正常で設備の運転に問題なし。	2021/02/24	
3	その他	水処理設備No.2温水槽の液位計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/02/24	