

不適合情報

2021年3月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	取水路点検口のグレーチングに腐食を確認した。立入禁止措置を実施。当該グレーチングを交換。	2021/03/11	
2	5号機	非放射性スチームドレンサンプ排水ポンプ吐出ライン止め弁の開閉位置検出スイッチ点検時、スイッチ軸部が全開側で固着し、弁操作を行っても動作しないことを確認した。当該スイッチを交換。なお、弁本体の動作は正常で、系統機能に影響なし。	2021/03/16	
3	5号機	取水電源ケーブルトレンチ蓋の受け桁に腐食を確認した。立入禁止措置を実施。当該受け桁を交換。	2021/03/11	
4	6号機	タービン建屋補機冷却系・タービン補機冷却海水系の作業停止による安全処置実施時、タービン補機冷却海水系ポンプ(C)吐出弁の小容量電源盤の遮断器が開放できないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/03/15	
5	6号機	放水庭のグレーチングに腐食を確認した。立入禁止措置を実施。当該グレーチングを交換。	2021/03/11	