

不適合情報

2021年3月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	低起動変圧器(1SA/1SB)の排水ポンプ点検時、絶縁抵抗値が管理値を逸脱していることを確認した。当該ポンプを交換。	2021/03/19	
2	2号機	換気空調補機非常用冷却水系電源装置点検時、出力電圧値が管理値を逸脱していることを確認した。当該装置を交換。	2021/03/22	
3	その他	荒浜側ヤードに駐車している大容量送水車下の舗装面に油漏れを確認した。土のうおよび吸着マットを設置し、排水口への流出防止を実施。受けパン設置済み。当該車両を工場に搬出し点検・修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2021/03/21	