

不適合情報

2021年4月2日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	洗濯設備点検時、洗濯機(B)の水位計に指示不良を確認した。当該水位計を交換。	2021/03/19	
2	3号機	洗濯設備点検時、乾燥機(B)ヒーターに動作不良による加熱温度の低下を確認した。当該ヒーターを点検・修理。	2021/03/19	
3	3号機	洗濯設備点検時、乾燥機(C)ヒーターに動作不良による加熱温度の低下を確認した。当該ヒーターを点検・修理。	2021/03/19	
4	5号機	洗濯設備点検時、洗濯機(B)の所内用空気圧縮系圧力調整器ドレン操作部に破損を確認した。当該機器を交換。	2021/03/19	
5	5号機	洗濯設備点検時、乾燥機(A)の所内用空気圧縮系圧力調整器ドレン操作部に動作不良を確認した。当該機器を交換。	2021/03/19	
6	5号機	洗濯設備点検時、乾燥機(B)の所内用空気圧縮系圧力調整器ドレン操作部に破損を確認した。当該機器を交換。	2021/03/19	
7	5号機	原子炉建屋2階(管理区域)の原子炉冷却材浄化系・燃料プール冷却浄化系逆洗水配管サポートに変形を確認した。当該サポートを交換。	2021/03/29	
8	7号機	主発電機の第10軸受リフト油圧ポンプの起動時、圧力が上昇しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/03/25	