

不適合情報

2021年4月13日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	サービス建屋地下1階(管理区域)ホットラボ排風機(B)出口ダクト点検口に、ゆがみおよび空気の排出音を確認した。ダクトに破損および排風機の運転に影響のないことを確認。当該点検口を交換。	2021/04/09	
2	その他	可搬型モニタリングポスト(No. 2)点検における測定データの伝送確認時、本体内部に水滴の付着、および携帯電話通信回線によるデータ伝送に通信異常の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、可搬型モニタリングポストは通常時には使用しておらず、また、非常時は他の可搬型モニタリングポストにて測定可能なため問題なし。	2021/03/29	