

不適合情報

2021年5月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン建屋床排水口の番号表示に、誤記および表示なしを確認した。当該排水口番号を訂正・追記。	2021/04/27	
2	2号機	原子炉建屋付属棟および雑固体廃棄物焼却設備建屋床排水口の番号表示に、誤記および表示なしを確認した。当該排水口番号を訂正・追記。	2021/04/27	
3	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/04/27	
4	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/04/28	
5	3号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/04/28	
6	3号機	海水熱交換器建屋A系非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/04/28	
7	3号機	海水熱交換器建屋B系非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/04/28	
8	3号機	海水熱交換器建屋高圧炉心スプレイ系非常用給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/04/28	
9	4号機	タービン建屋1階(管理区域)北側床面に、天井からの雨水浸入による水溜り(汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/04/29	
10	6号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)出口サンプル槽側出口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2021/04/25	
11	その他	副防護本部の火災監視システム(火災検知器と監視カメラとの連動システム)のコンピュータが停止し、再起動できないことを確認した。当該システムのコンピュータを交換。なお、防護本部側での監視は可能であり、監視機能に問題なし。	2021/04/26	