

不適合情報

2021年5月19日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油サンブタンク油面計に指示不良を確認した。当該計器を交換。なお、非常用ディーゼル発電機(A)の機能に影響なし。	2021/05/15	
2	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)排ガス水素分析計気水分離器ラック冷却水系統のフローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)に、汚れおよび異物を確認した。系統隔離の安全処置を実施。当該フローグラスを点検・清掃。なお、異物については回収後分析を行い、流入源の特定ならびに対策を実施。	2021/04/30	