

不適合情報

2021年5月21日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機の運転切り替え時、起動した冷凍機(B)の凝縮器圧力指示値が変動を繰り返し、自動停止の設定値に近づいたため手動で停止した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/05/11	
2	その他	固体廃棄物処理建屋1階入退域エリアの床面が濡れていること(約20リットル、汚染なし)を確認した。その後、2階給気空調機室を調査したところ、床面に水溜り(約200リットル、汚染なし)を確認した。給気空調機室にある空調の冷却器から発生する凝縮水が、排水設備の一時的な不具合により漏えいしたものと推定した。排水・拭き取り実施済み。当該排水設備を点検・修理。 【2021年5月18日公表済み】 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2021051801p.pdf	2021/05/17	