

不適合情報

2021年6月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	常用換気空調系制御盤に異常を示す警報が発生し、換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油ヒーターによる加温が緩慢で、潤滑油温度が上がっていないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/02	
2	7号機	復水補給水系ポンプ(B)電動機点検において、電動機単体での確認運転時に異音の発生を確認した。当該電動機を修理。	2021/05/25	