

不適合情報

2021年6月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備監視制御システムに異常を示す警報が発生し、システムの自動再起動により復旧したことを確認した。また、復旧までの時間が通常より長時間を要したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/03	
2	6号機	中央制御室内の原子炉補機冷却海水系ストレーナー制御盤(A)監視用テレビモニタ装置(No. 21)の映像不良により監視できないことを確認した。当該モニタ装置を点検・修理。なお、他チャンネルの映像に問題はなく、監視に影響なし。	2021/06/03	
3	6号機	管理区域からの退域時携行品検査において、協力企業作業員のカバンにタバコおよびライターがあることを確認した。当該事象の原因を調査。なお、作業員への聞き取りおよび移動経路の確認により、管理区域内での喫煙はなかったと判断。管理区域内へのタバコ持込禁止の呼びかけを徹底。	2021/06/03	
4	その他	水処理設備No. 3苛性ソーダコンスタントヘッドタンクの薬品注入配管フランジ部に液の滲みを確認した。現在、滲み箇所からの漏洩がないことを確認。当該配管を修理。	2021/06/03	