

不適合情報

2021年6月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水素供給設備の酸素供給装置(屋外)に設置している、プラント内放送設備(拡声装置)のスピーカー固定金具に腐食を確認した。当該スピーカーを交換。	2021/06/11	
2	1号機	海水熱交換器建屋A系非常用給気エアフィルタ差圧指示計の指示値が、空調停止時に測定範囲外(ゼロ以下)となっていることを確認した。当該計器を点検・修理。	2021/06/12	
3	1号機	海水熱交換器建屋B系非常用給気エアフィルタ差圧指示計の指示値が、空調停止時に測定範囲外(ゼロ以下)となっていることを確認した。当該計器を点検・修理。	2021/06/12	
4	1号機	非常用ディーゼル発電機B系非常用給気エアフィルタ差圧指示計の指示値が、空調停止時に測定範囲外(ゼロ以下)となっていることを確認した。当該計器を点検・修理。	2021/06/12	
5	7号機	海水熱交換器建屋の照明用電源回路点検時、中継端子箱内のケーブル被覆に損傷を確認した。当該回路停止の安全処置を実施。当該ケーブルを修理。	2021/06/11	