

不適合情報

2021年7月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室内、監視用テレビモニタ装置のモニタ画面の消灯、およびカメラ操作ができないことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、他の監視装置での監視可能を確認済み。	2021/07/03	
2	2号機	軽油タンク(A)軽油タンク戻り配管元弁の弁棒付け根部押さえナットが紛失していることを確認した。当該弁棒付け根部を交換。なお、軽油の移送に問題なく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/07/03	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機確認運転後の原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)停止時、吐出圧力計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、原子炉補機冷却海水系ポンプ吐出圧力は他の計器にて監視可能であり、機能に影響なし。	2021/07/02	
4	5号機	屋外に設置している純水タンクNo.3 - No.4間の階段に腐食の発生を確認した。当該階段を使用禁止とし区画を実施。当該階段の腐食箇所を交換。	2021/07/03	