

不適合情報

2021年7月13日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 2号機 | 原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)南西エレベータ室の所内蒸気戻り系ドレン排出装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。 | 2021/07/08 | |
| 2 | 3号機 | β ・ γ 線用警報付ポケット線量計(APD)の1年点検・校正時、4台の線量計に γ 線指示値が判定基準を逸脱していることを確認した。当該線量計の使用を禁止。なお、前回の点検・校正以降の使用実績はなく、線量管理に問題なし。 | 2021/06/21 | |
| 3 | 3号機 | β ・ γ 線用ポケット線量計(EPD)の1年点検・校正時、4台の線量計に β 線指示値が判定基準を逸脱していることを確認した。当該線量計の使用を禁止。なお、前回の点検・校正以降の使用実績はなく、線量管理に問題なし。 | 2021/06/21 | |
| 4 | 6号機 | タービン建屋地下中2階油清浄器室(管理区域)のプラント内放送設備(拡声装置)スピーカーが鳴動しないことを確認した。当該設備を点検・修理。 | 2021/07/07 | |