

不適合情報

2021年7月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	中央制御室内監視用テレビモニタ装置に、原子炉建屋最上階の監視カメラ映像輝度の低下を確認した。当該監視カメラを交換。なお、原子炉建屋最上階の監視は別カメラで可能であり、監視に問題なし。	2021/07/15	
2	6号機	中央制御室内の防災盤に、低電導度廃液系収集槽(C)室の断線警報の発生を確認した。現場確認を行い、当該エリアに炎、煙のないことおよび検知器周辺に結露発生のないことを確認。当該検知器を交換済み。	2021/07/15	