

## 不適合情報

2021年8月19日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	循環水系電気防食制御盤にて、電位確認のため回路切替スイッチを操作したところ、循環水配管電位異常警報の発生および、電圧低を示すランプの点灯を確認した。当該装置を点検・修理。	2021/08/14	
2	1号機	中央制御室に低起動変圧器(1SA)の異常を示す警報が発生し、現場制御盤に油面低下の警報が発生していることを確認した。変圧器周辺に油漏えいの痕跡はなく、油面も正常値であるため油面計の誤動作と判断。当該計器を点検・修理。	2021/08/16	