

## 不適合情報

2021年8月31日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	中央制御室において、タービン系計装制御盤内の冷却ファンに異音の発生を確認した。当該ファンを停止し、盤内の温度監視を実施。当該ファンを交換。	2021/08/25	
2	5号機	非常用ガス処理系(A系)の手動起動試験時、排気流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、他の流量記録計にて監視可能であり機能への影響なし。	2021/08/26	