

不適合情報

2021年10月6日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)回転数計ケーブルの保護管ジョイント部が外れていることを確認した。養生テープにて仮復旧済み。当該保護管を点検・修理。なお、ケーブルに損傷はなく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/09/30	
2	その他	本所に提出した発受電月報において、本社から2021年9月分の実績が反映されていないとの指摘を受けた。調査の結果、データ作成に使用した集計用表計算シートから計算式が抜けていたことを確認した。当該表計算シートの計算式を修正した後、報告書を再作成し提出済み。当該事象の原因を調査し、手順書を改定。	2021/10/01	