

不適合情報

2021年10月21日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋(管理区域)北東階段室(2箇所)、南東階段室(1箇所)、北西階段室(1箇所)、タービン建屋(管理区域)南階段室(2箇所)、サービス建屋(管理区域)南西階段室(1箇所)の通路誘導灯に不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/10/06	