

不適合情報

2021年10月26日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備成型品洗濯機(B)点検時、ブレーキ圧力弁の調整ネジ付近に、微少な空気漏れを確認した。当該弁への圧縮空気入口弁を全閉し、当該部品を交換。	2021/10/05	
2	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器運転切替(D→A)後の熱交換器(D)水抜き時、水室ドレン弁に詰まりを確認した。当該弁を点検・清掃。	2021/10/21	
3	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)潤滑油ストレーナ差圧計に、指示不良を確認した。当該差圧計を点検・修理。	2021/10/21	
4	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(A)運転時、電磁弁から霧状に水が噴霧していることを確認した。当該電磁弁を点検・修理。	2021/10/20	