

不適合情報

2021年11月1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	排気筒モニタ建屋校正スタックモニタ室の空調機に異常を示す警報が発生し、自動停止していることを確認した。当該空調機を点検・修理。	2021/10/25	
2	7号機	中央制御室換気空調系再循環送風機手動起動試験後に、再循環フィルタ高性能粒子フィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該差圧計を交換。なお、中央制御室の換気空調機能に影響なし。	2021/10/27	