

不適合情報

2021年12月2日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	監視用テレビモニタ装置カメラ交換後の機能確認を実施したところ、事務本館および免震重要棟に設置してあるモニタにおいて、5号機の映像不良およびカメラ操作ができないことを確認した。調査の結果、映像伝送変換器の故障と推測。当該変換器を交換。なお、中央制御室では映像および操作が可能であり、監視に問題なし。	2021/11/29	
2	6号機	屋外消火系配管(海側)水抜き作業において、6~7号用連絡弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/11/29	
3	6号機	屋外消火系配管(海側)水抜き作業において、緊急仕切弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/11/29	
4	6号機	屋外消火系配管ドレン弁配水管に腐食による損傷を確認した。当該配管を点検・交換。	2021/11/29	
5	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)の海水側水抜き作業において、熱交換器前部水室ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2021/11/29	
6	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)(C)(D)点検計画において、冷凍機(B)の点検が長期化したことにより、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期限の延長について評価を行い、問題ないことを確認済み。	2021/11/29	