

不適合情報

2021年12月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ出入口差圧計に指示不良を確認した。当該差圧計を点検・修理。	2021/12/07	
2	7号機	コントロール建屋地下2階(非管理区域)直流250Vバッテリー室の南東側壁面亀裂部に、地下水の染み出しを確認した。当該箇所を点検・修理。	2021/12/07	