

不適合情報

2021年12月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室において、プラント表示装置(No. 8)液晶モニターの表示が、警報の発報もなく消失したことを確認した。調査の結果、計算機周辺機器の故障ではなく、モニターの劣化によるものと推定。当該モニターを交換。なお、他のモニターにて監視可能なため、機能に影響なし。	2021/12/14	
2	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(E)修理後の試運転中に異音を確認した。調査の結果、洗濯機ドアシリンダーに空気の漏えいを確認した。当該ドアシリンダーを交換。	2021/12/07	