

不適合情報

2022年2月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	No. 3純水タンクの雨水排水配管に腐食を確認した。当該排水配管を交換。	2022/02/19	
2	5号機	放射性廃棄物処理設備制御用コントローラ盤に、制御装置故障の警報および多重伝送現場盤異常警報の発報を確認した。調査の結果、多重伝送現場盤内の電源ユニットの不具合と推定。当該電源ユニットを交換。	2022/02/22	
3	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)復水器過装置逆洗水移送ポンプ室および隣接区域の床面に、地下水の染み出し(約16cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2022/02/24	