

## 不適合情報

2022年4月11日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ(A)(B)の吐出圧力計指示値が上昇していることを確認した。調査の結果、逆洗水移送ポンプ(B)の吐出圧力計指示値に変動が確認されたことから、復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ(B)シール水弁のシートバスと判断。当該弁を点検・修理。	2022/03/16	
2	1号機	所内蒸気系供給配管2号-3号連絡弁不具合調査において、所内蒸気系供給配管止め弁(至K-2)を全閉しても、止め弁下流配管が冷却されないことを確認した。調査の結果、所内蒸気系供給配管止め弁(至K-2)またはバイパス弁いずれかのシートバスと推定。当該弁を点検・修理。	2022/04/06	
3	4号機	タービン建屋非管理区域の東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/04/06	