

不適合情報

2022年4月27日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵装置(回転式除塵装置、洗浄水配管フランジ、洗浄水ポンプ支持金物、洗浄水ポンプケーシング)に、腐食を確認した。当該設備を点検・修理。	2022/04/22	
2	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)海水側隔離弁に、シートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2022/04/20	
3	7号機	タービン建屋非管理区域の南側階段室(1箇所)の誘導灯が、点灯・消灯を繰り返していることを確認した。調査の結果、照明器具(安定器・バッテリー)の不具合と推定。当該照明器具を交換。	2022/04/24	