

不適合情報

2022年5月30日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	非常用連絡設備機能確認において、5号機緊急時対策所～柏崎警察署、免震重要棟～柏崎市・刈羽村・柏崎警察署のホットラインに、通話音量の不具合を確認した。当該ホットラインを点検・修理。	2022/03/29	
2	その他	建物設備点検において、免震重要棟屋上の外気取り入れダクトモーターダンパー(2箇所)に、動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	2022/05/24	