

## 不適合情報

2022年5月31日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	屋外換気空調設備の環境改善用冷凍機(A)圧縮機用安全弁の動作試験において、開動作の不良を確認した。当該安全弁を点検し、対応方針を検討。	2022/05/24	
2	6号機	残留熱除去系ポンプ(B)停止後の系統圧抜き作業において、系統暖機弁(B)開度指示計に精度の逸脱を確認した。当該指示計を点検・修理。	2022/05/26	