

不適合情報

2022年8月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	取水口除塵装置トラベリングスクリーン(B)下部ハウジング、スクリーン洗浄水ストレーナー(A)(B)(C)下部サポート、トラベリングスクリーンおよびパー回転式スクリーンの排水溝洗浄弁FRP配管側フランジに、腐食を確認した。当該腐食部を修理。	2022/05/30	
2	6号機	取水口除塵設備用門型クレーン横行装置用シャフトに、腐食による膨れを確認した。当該腐食部を修理。	2022/06/03	
3	7号機	タービン建屋(屋上)発電機水素ガス放出管および固定子冷却水装置放出管の配管サポートに、腐食を確認した。当該腐食部を修理および取り替え。	2022/07/26	
4	7号機	タービン建屋(屋上)給気処理装置フィルタ室内のグレーチングに、腐食を確認した。当該腐食部を修理。	2022/06/20	