

不適合情報

2022年10月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 5号機 | タービン建屋排気処理装置Cフィルタの差圧計に、計器誤差範囲を逸脱する指示を確認した。当該差圧計を点検・修理。なお、排気処理装置への影響なし。 | 2022/09/29 | |
| 2 | 7号機 | 原子炉エリア・タービンエリア換気空調設備点検における送風機(A)逆流防止ダンパー(A)の動作確認時、風量調整用ダンパーを開操作したところダンパーが動作せず、開度を確認出来ないことを確認した。逆流防止ダンパーの動作確認を中止。当該事象の原因を調査し風量調整用ダンパーを点検・修理。なお、換気空調機能に問題なし。 | 2022/09/30 | |