

不適合情報

2022年10月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	換気空調系環境改善用冷水ポンプ(B)点検における排水時、ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	2022/10/12	
2	3号機	非放射性スチームドレン移送系排水ポンプ(B)起動時、異音の発生を確認した。排水ポンプ(B)を停止。当該ポンプを点検・修理。	2022/09/29	
3	3号機	タービン建屋1階(管理区域)北西側階段付近の配管貫通部に雨水の浸入(汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2022/10/10	