

不適合情報

2022年10月24日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置ドレン分離器(B)の凝縮水排出装置出口弁を、閉できないことを確認した。調査の結果、弁の開固着と推定。当該弁を点検・修理。なお、通常は弁全開のため機能に影響なし。	2022/10/19	
2	その他	荒浜側焼却設備焼却炉の定例焼却灰取り出し後の炉内調査において、焼却灰で焼却炉底部が閉塞していることを確認した。炉底部に堆積している焼却灰を除去。なお、焼却灰の除去完了まで起動防止処置を実施。	2022/10/18	
3	その他	大湊側補助ボイラー中和装置の水素イオン濃度検出器に、異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2022/10/19	