

不適合情報

2022年10月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(A)の逆洗作業時、原子炉冷却材浄化系逆洗用水タンク水供給弁が開動作しているにもかかわらず、現場制御盤の動作ランプが点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、逆洗工程および弁の動作に異常がないため、系統機能への影響なし。	2022/10/20	