

不適合情報

2022年11月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	小容量電源盤(6SA-3)分解点検における配線用遮断器の動作確認時、遮断器のスイッチ部が破損したことを確認した。同型の配線用遮断器を流用し仮復旧済み。当該遮断器を交換。	2022/10/27	
2	7号機	タービン建屋2階(管理区域)グランド蒸気蒸化器室照明灯のスイッチ操作時、上側スイッチを操作すると下側照明灯が消灯することを確認した。調査の結果、下側スイッチの接触不良と推定。当該スイッチを交換。	2022/10/30	