

不適合情報

2022年11月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	放射性廃棄物処理設備監視制御システム工事におけるケーブル布設ルートの調査時、ケーブルトレイ貫通部で非管理区域から管理区域への空気の流れを確認した。シール材・閉止板等による応急処置を行い、当該貫通部を閉塞処理。なお、管理区域側からの空気の流れがないことを確認済み。	2022/10/27	