

## 不適合情報

2022年11月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置(A)点検時、下部ハウジング基礎部コンクリートに破損を確認した。当該基礎部を修理。なお、除塵装置の運転に影響なし。	2022/11/07	
2	1号機	所内蒸気系配管用凝縮水排出装置点検後の組立時、蓋ボルトの締め付けを行ったところ、ボルト(4本のうち1本)が折損したことを確認した。当該ボルト全数(4本)を交換。	2022/11/11	
3	3号機	タービン建屋管理区域の東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/11/08	