

不適合情報

2022年11月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	励磁電源変圧器コンサベータ、付属品箱に腐食を確認した。当該変圧器を修理。なお、変圧器の機能に影響なし。	2022/07/11	
2	3号機	所内変圧器(3B)本体および冷却制御盤、端子箱、他に腐食を確認した。当該変圧器を修理。なお、変圧器の機能に影響なし。	2022/07/28	
3	6号機	高圧炉心注水系第一試験用調節弁(B)開度指示計に、全閉時の指示値が指示精度を逸脱していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	2022/10/03	
4	6号機	コントロール建屋1階通路(管理区域)のケーブルトレイに、古いタバコの吸い殻(1個)を発見した。当該タバコを回収。当該事象および管理区域内へのタバコの持込禁止を周知。	2022/11/14	
5	その他	廃棄体データ管理システムに異常を示す警報が発生し、データ集計ができなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し、管理システムを復旧。	2022/11/11	