

## 不適合情報

2023年1月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管点検時、伸縮継手寸法調整金具(4本のうち1本)に折損を確認した。当該調整金具を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/01/20	
2	その他	水処理設備排水処理装置の運転時、加熱反応槽低温異常の警報が発生したことを確認した。調査の結果、加熱反応槽ヒーターユニットの動作不良と推定。当該ユニットを点検・修理。	2023/01/23	
3	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備の停止中に、パルス逆洗装置(電磁弁電源(A)(B))異常の警報が繰り返し発生することを確認した。調査の結果、制御装置の不具合による誤信号と推定。当該制御装置を点検・修理。	2023/01/23	