

## 不適合情報

2023年1月31日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	事務本館電気室エアコン室外機の筐体に、腐食を確認した。養生テープで筐体パネルの脱落防止を実施。当該室外機を交換。	2023/01/20	
2	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋への資材搬入時、搬入口扉を開操作したところ過負荷ランプが点灯し、開放できないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2023/01/24	