

不適合情報

2023年3月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	大湊側雑固体焼却設備の焼却炉室空調機ファン(2)が、停止中にもかかわらず空転していることを確認した。調査の結果、逆流防止ダンパーの動作不良と推定。当該ダンパーを点検・修理。	2023/03/13	
2	その他	取水口除塵装置用門型クレーンのケーブルリールカバーに、腐食を確認した。当該カバーを点検・修理。	2023/03/14	