

不適合情報

2023年3月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟地下1階(非管理区域)の安全系ケーブルトレイサポートに、作業足場が接続されていることを確認した。当該作業足場を移設し是正済。当該事象を周知し、再発防止を徹底。	2023/03/13	
2	6号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)常用電気品室におけるタービン系多重伝送現場盤扉ハンドルの交換時、ロッド棒が転倒し電源装置基板に接触し、基板の故障および現場盤上流分電盤の地絡継電器が動作したことを確認した。当該基板を交換し健全性確認を実施。なお、電源装置は二重化(交流/直流)されており、地絡継電器動作による電源断の影響なし。	2023/03/17	
3	7号機	燃料取替機の健全性確認において、燃料取替機制御室内での作業をヘルメット未装着のまま行っていると、運転検査官から指摘を受けたことを確認した。調査の結果、作業指示を行うヘッドセット(通信設備)を装着するため支障となることから、未装着であった。保護具の装着を徹底し、装着状況を確認。	2023/03/13	
4	7号機	大湊側周辺防護区域内で使用している発電機が、柏崎市火災予防条例で少量危険物として届出する必要がある危険物(燃料)が内包されていることを確認した。当該発電機について消防法にかかわる機材か確認し、該当する場合は届出を実施。	2023/03/03	