

不適合情報

2023年3月24日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	燃料取替機による模擬燃料移動操作訓練前の点検において、燃料取替機主ホイストマストの旋回動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、燃料取替機は機器仮置エリアに移動し固定。	2023/03/17	
2	3号機	中央制御室において、タービン系制御装置(I系、II系)、タービン系制御装置入出力電源喪失の警報の発生/クリアと同時に、計算機伝送装置(A系、B系)故障警報が発生/クリアしたことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、中央制御室制御盤の計器指示値、記録計、コントローラおよび伝送装置に異常のないことを確認済。	2023/03/21	
3	5号機	中央制御室において、緊急時対策支援システム用データ伝送装置に異常を示す警報ランプが点灯し、外部記憶装置(1)の動作不良を確認した。当該記憶装置を交換。なお、外部記憶装置(2)に異常はなく、緊急時対策支援システムに影響なし。	2023/03/18	