

## 不適合情報

2023年3月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	取水口除塵装置点検時、スクリーン室(a門)梁部のコンクリートに、損傷(鉄筋の錆汁、浮き・はく離)を確認した。当該箇所を修理。	2023/03/20	
2	その他	水処理設備No. 3純水装置～No. 3温水ポンプ間の吐出配管に、水の漏えいを確認した。ポンプ出口弁を閉止し、漏えいを停止。当該配管の保温材を撤去して漏えい箇所を特定し修理。	2023/03/21	