

不適合情報

2023年4月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水処理建屋ろ過水移送ポンプ(B)軸受部から、封水が飛散していることを確認した。ポンプの運転を(C)に切り替え、(B)の電源を停止。当該ポンプを点検・修理。	2023/03/30	
2	その他	荒浜側雑固体焼却設備建屋換気空調系排気ダクト改造にともなうダクト内部の点検において、粉末状の堆積物があることを確認した。調査の結果、スラッジ脱水機試運転で使用した模擬試料が新設ベント配管から流入したものと推定。当該堆積物を回収・清掃し、新設ベント配管を切り離し仮閉止。当該事象の原因を調査し、新設ベント配管を復旧予定。	2023/03/29	