

不適合情報

2023年4月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロール建屋管理区域の南東側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/04/12	
2	2号機	中央制御室において、監視用テレビモニタ(B)の液晶ディスプレイに映像が表示されないことを確認した。調査の結果、ディスプレイ単体の故障と推定。当該ディスプレイを交換。なお、モニタ(A)に異常はなく、監視に影響なし。	2023/04/08	
3	6号機	タービン建屋原子炉補機冷却系(C)熱交換器室の海水ストームドレン移送系排水槽ポンプ点検において、下ケースのカーボンベアリングに欠損を確認した。当該ベアリングを交換。	2023/04/12	
4	6号機	タービン建屋管理区域の東側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/04/12	
5	その他	大湊側雑固体焼却設備一次バーナー着火不良にともなう点検において、パッキンの溶断および耐熱塗装の変色を確認した。焼却設備の使用を禁止。当該事象の原因を調査し修理。	2023/04/12	