

不適合情報

2023年5月16日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の潤滑油プライミングポンプが停止中にもかかわらず、使用済み潤滑油タンクの油面レベルが低いことを確認した。調査のため油面計を打診したところ指示値が上昇したことから、油面計の固着と推定。当該油面計を交換。なお、潤滑油タンクからの漏えいはなく、潤滑油プライミングポンプの運転にも異常がないことから、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/04/30	